
FICHA TÉCNICA

KIT REPARACIÓN OBTURADOR TIFÓN PLUS

DESCRIPCIÓN

Kit diseñado para la reparación y sustitución integral del obturador en hidrantes modelo Tifón Plus. Incluye todos los componentes necesarios para garantizar una correcta instalación.

El conjunto se entrega totalmente montado de fábrica, asegurando la estanqueidad y el correcto funcionamiento.



CONTENIDO DEL KIT

Conjunto montado

- 1 obturador (Ref. HOHB92100000).
- 1 arandela del obturador (Ref. HOX801500000).
- 1 arandela de aluminio (Ref. HOX800700000).
- 2 tuercas M27 (Ref. HOX800600000).
- 1 suplemento inferior (Ref. HOHQ90800000).
- 1 semieje inferior (Ref. HOHB92400000).

Piezas sueltas

- 2 juntas tóricas 121 x 3,5 mm (Ref. HOX800400000).
- 1 junta tórica 166 x 3 mm (Ref. HOX801600000).
- 4 tornillos ranurados y tuercas (Ref. HOX8008T0000 y Ref. HOX801200000).

REFERENCIAS

Conjunto completo kit reparación Tifón Plus

- Kit completo reparación obturador Tifón Plus recto (Ref. HLHKITOB0350).
- Kit completo reparación obturador Tifón Plus curvo (Ref. HLHKITOB0544).

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: HLHKITOB_122025_REV0