FICHA TÉCNICA

KIT REPARACIÓN OBTURADOR TIFÓN

DESCRIPCIÓN

Kit diseñado para la reparación y sustitución integral del obturador en hidrantes modelo Tifón. Incluye todos los componentes necesarios para garantizar una correcta instalación. El conjunto se entrega totalmente montado de fábrica, asegurando la estanqueidad y el correcto funcionamiento.



CONTENIDO DEL KIT

- 1 obturador (Ref. HOHB92100000).
- 1 arandela del obturador (Ref. HOX801500000).
- 1 arandela de aluminio (Ref. HOX800700000).
- 2 juntas tóricas 121 x 3,5 mm (Ref. HOX800400000).
- 1 junta tórica 166 x 3 mm (Ref. HOX801600000).
- 1 junta tórica 161 x 3 mm (Ref. HOX801800000).
- 1 tuerca M27 (Ref. HOX800600000).
- 2 pasadores elásticos 6 x 40 mm inox (Ref. HOX910000000).
- 1 primer tramo de eje inferior (Ref. HOHQ90870000).
- 1 suplemento de eje (Ref. HOHQ90800000).
- 1 segundo tramo de eje inferior:

Profundidad Tifón recto	Profundidad Tifón curvo	Referencia
405 mm	600 mm	HOHQ9088S000
490 mm	685 mm	HOHQ9088L000
640 mm	835 mm	HOHQ9088N000
790 mm	985 mm	HOHQ9088M000
1080 mm	1275 mm	HOHQ9088P000
1380 mm	1575 mm	HOHQ9088Q000

- 1 husillo de eje (Ref. HOHQ90990000).

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: HTHKITOB_122025_REV0